

SANTA BRIGIDA

L'IMPIANTO È ALL'INTERNO DELLA SEDE DELLA DEUTSCHE BANK. I DIPENDENTI TRASPORTATI IN DUE OSPEDALI, UNO HA RIPORTATO FRATTURE

Precipita ascensore, cinque feriti

di Aurora Barra

Paura nella sede Deutsche Bank di via Santa Brigida. Un ascensore, per cause in corso di accertamento, è precipitato intorno alle 14,40, pochi minuti prima all'apertura al pubblico, per oltre dieci metri. Nell'incidente sono stati coinvolti cinque dipendenti della banca.

L'ascensore è precipitato mentre saliva al terzo piano, bloccandosi dapprima per un istante al primo e una volta ripartito tra il secondo ed il terzo l'improvvisa caduta fino al secondo piano sotterraneo. Un impatto fortissimo che ha portato alla rottura del pavimento, ma fortunatamente le condizioni dei feriti non sono gravi. I cinque dipendenti dell'istituto bancario, tutti uomini di cui due giovani e gli altri in età di prepensionamento, sono stati trasportati in due differenti presidi ospedalieri, quattro al Loreto Mare e uno al Cardarelli.

L'uomo ricoverato all'ospedale dell'area collinare è stato sottoposto ad un'ecografia all'addome e le sue condizioni non sono state giudicate gravi dai medici.

Uno dei feriti trasportati al Loreto Mare, invece, ha riportato una frattura al femore ed è stato subito ricoverato. Gli altri sono stati sottoposti ad accertamenti, ma ad un primo esame dei medici le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Intanto dinanzi alla Deutsche Bank ha regnato un clima di "omertà", dove i dipendenti che hanno assistito all'incidente non hanno dichiarato nulla e con loro il direttore della filiale il quale ha ricevuto l'ordine dalla sede principale di Roma al silenzio stampa.

L'unica dichiarazione dell'istituto bancario è stata resa nota in un comunicato ufficiale dove la banca ha affermato la sua vicinanza alle persone coinvolte nell'incidente. Nel dichiararsi profondamente dispiaciuta per quanto accaduto ha confermato «stiamo collaborando a stretto contatto con le autorità locali competenti per chiarire il prima possibile la dinamica e le cause dell'incidente».

Così per far luce su quanto è accaduto si è assistito ad un andirivieni dei responsabili della ditta di manutenzione ascensori "Kone".

Da quanto trapelato l'ultima manutenzione ordinaria risalirebbe ad un anno fa, l'impianto infatti era nuovissimo, e questo se confermato rende ancora più grave l'incidente avvenuto in quanto un ascensore revisio-



La sede della banca dove si è verificato l'incidente (AgnFoto)

nato da poco dovrebbe garantire una massima sicurezza. Una circostanza che lo staff della banca ha tenuto a precisare proprio per sottolineare l'assurdità di quanto avvenuto.

Tempestivamente sono intervenuti sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona ed hanno eseguito il primo sopralluogo per accertarsi sulle possibili cause del guasto e sull'eventuale responsabilità.



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

www.ecostampa.it

046087